

武汉市防汛抗旱指挥部办公室文件

武汛办〔2021〕9号

市防汛抗旱指挥部办公室关于印发2021年全市城区主次干道易渍水点“一点一策”及相关责任人名单的通知

各区防汛抗旱指挥部：

据气象部门预测，2021年我市气候年景总体偏差，汛期降水时空分布不均，将发生区域性暴雨洪水，必须做好防范应对准备。

为确保今年雨季汛期城市防汛排涝安全，进一步明确和压实责任，按照3月16日全市防汛备汛工作部署会有关要求，我办会同各区对全市城区易渍水点“一点一策”进行了梳理和修订，

进一步明确了各项措施及相关单位、责任人。现将 2021 年武汉市中心城区、新城区（功能区）主次干道易渍水点“一点一策”及相关责任人名单印发给你们，请各区迅速将有关精神和要求传达至每个参与单位、每个责任人，切实履行责任，共同应对今年降雨渍水问题。

我办将定期、不定期对各区、各单位易渍水点整改情况、应急准备到岗情况进行随机抽查，并将检查结果进行通报。

武汉市防汛抗旱指挥部办公室

2021 年 4 月 20 日



2021年武汉市中心城区主次干道易渍水点“一点一策”及相关责任人名单

中心城区主次干道易渍水点，共计42个，其中高风险点1个，中等风险点36个，低风险点5个。

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
一	江岸区						区政府办分管负责人：刘江13307148838 区建设局分管负责人：方学军13628623346 区应急局分管负责人：胡海平13037133888 区城管执法局分管负责人：詹才利15629091918 区公安分局交通大队分管领导：徐界平13871563599 江岸区水务和湖泊局局长：曾宪明13507170280 江岸区水务和湖泊局副局长：陈文伟13971485950 江岸区水务和湖泊局排水科科长：杨凡13237155058 江岸区排水管理站站长：陈敏13037164464 江岸区水政检查大队队长：苏元庆13907163272
1	台北路	100毫米以上	中等	地势低洼，黄孝河系统骨干通道排水能力不足。上压下顶易渍水。	实施黄孝河明渠扩建工程及黄孝河第二通道排水工程。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨前，调度6寸口径移动泵车（300m³/小时）在台北一路省客运宿舍，将渍水抽排至最近的管道或箱涵，最终排入台北路箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：周文俊13307118863 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：曹茜 18086691910 交通大队责任中队长：吴胜18086538091 交通大队现场负责人：朱红胜15797001207
2	竹叶山立交涵洞	100毫米以上	中等	地势低洼，黄孝河明渠排水能力不足。	实施黄孝河明渠扩建工程。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨前，调度移动泵车、龙吸水提前值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。在竹叶山立交铁路桥下架设龙吸水（2200m³/小时）1台，将渍水抽排至铁桥泵站前池。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、供电部门负责外供电保障。	水务现场负责人：毕江华13007163522 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：杨智勇15827245327 交通大队责任中队长：马建东15797001910 交通大队现场负责人：胡伟斌15797001915 供电部门联系人：段班长18971298889
3	朱家河桥下	100毫米以上	中等	地势低洼，雨水排放不及。	安排人员于降雨期间在固定泵处值守抽排。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。通过移动泵车、龙吸水将渍水抽排至最近的管道或箱涵。在朱家河桥下架设龙吸水（3000m³/小时）1台，将渍水抽排至朱家河泵站前池。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、供电部门负责外供电保障。	水务现场负责人：毕江华13007163522 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：杨智勇15827245327 交通大队责任中队长：唐进辉18302705178 交通大队现场负责人：钱坤13667199389 供电部门联系人：李班长13387533506
4	机电园路	100毫米以上	中等	地势低洼，雨水排放不及。	加强疏捞频率。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨前，调度6寸口径移动泵车（300m³/小时）在机电园路汉黄路口（加油站附近），将渍水抽排至最近的管道或箱涵，最终排入汉黄路雨水管道。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：谢红斌15327343087 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：安亚非18071085281 交通大队责任中队长：唐进辉18302705178 交通大队现场负责人：钱坤13667199389
5	江北快速路（二七段）	100毫米以上	中等	地势低洼，区域系统不配套。	实施道路以北片区路网、水网系统。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨时，排水设备共11台（22kw污水泵8台，7.5kw污水泵3台），分布在5个位置，同时进行抽排，下雨期间做好供电保障，安排2台挖机备勤、小货车1台待命。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：周庆13886113300冯志坤 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：杨智勇15827245327 交通大队责任中队长：马建东15797001910 交通大队现场负责人：董金中15797001922

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
6	滨江苑三期北门	100毫米以上	中等	地势低洼，下游排水不配套。	2049正在进行分金街排水扩建。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨前，调度6寸口径移动泵车（300m³/小时）在滨江苑三期北门口，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：冯志坤13971233024 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：杨智勇15827245327 交通大队责任中队长：马建东15797001910 交通大队现场负责人：董金中15797001922
7	三环线宏图大道口	100毫米以上	中等	地势低洼，建设遗留问题。	加强疏捞频率。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。强降雨前，调度6寸口径移动泵车（300m³/小时）在路边，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：陈磊13277930201 水务疏捞工作负责人：程龙13986235696 城管现场负责人：方开俊：15671693833 交通大队责任中队长：马建东15797001910 交通大队现场负责人：董金中15797001922
二	江汉区						政府办副主任：朱正鹏13971096847 江汉区水务和湖泊局局长：方兴海13377878228 应急管理局总工程师：王小洪13607157189 城管执法局副局长：甘广军13476550460 交通大队副大队长：万茂华13907130202 江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科负责人：沈振新13036152999 江汉区水政监察大队队长：唐仁清13907162649 江汉区排水队队长：辜丹明15927071107
8	解放大道单洞门	100毫米以上	中等	地势低洼，短时雨量过大，雨水无法及时排出；黄孝河系统排水能力不足，造成顶托。	实施黄孝河明渠扩建工程及黄孝河第二通道排水工程。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。利用新华路3条DN1350管道和解放大道联通的管道，当雨量超过设计标准时，在新华路民生银行处架设龙吸水（1500m³/小时）1台，将新华路上的渍水抽排至喷泉公园湖泊内（排水管道铺设60米），此为囤库容处（上级调度后才能启用此方案），同时开启喷泉公园抽排设备（6000m³/小时）将湖水向黄孝河箱涵抽排。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：李仕伟13886100661 水务疏捞班组负责人：张衡阳13163211880 新华街城管负责人：张斌15902790235 交通大队现场负责人：周彦超13971668678 张茂胜13971281323
9	金墩街铁路涵洞	150毫米以上	中等	地势低洼，短时间雨量过大，铁路雨水下泄，下游高水位顶托。	已经实施铁路立交城市低洼地段老渍水点改造项目，泵站抽排能力已提升。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至最近的管道或箱涵。在涵洞的北出口架设龙吸水（1500m³/小时）1台，铺设排水管道180米，将渍水排入常青一路DN1800管道内。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务涵洞负责人：杨志丹13871092290 唐家墩街城管负责人：李瑛13886136969 交通大队现场负责人：付松15307194989
10	姑嫂树铁路涵洞	150毫米以上	低	地势低洼，短时间雨量过大，铁路雨水下泄，下游高水位顶托造成渍水。	长远规划，纳入金银潭新增系统。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在涵洞的北出口架设流动泵车（300m³/小时）1台，铺设排水管道300米，将渍水排入姑嫂树路DN1200管道内。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：王长火15827187736 汉兴街城管负责人：杨斌15071294388 交通大队现场负责人：黄涛13871263311

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
11	银墩街铁路涵洞	150毫米以上	低	地势低洼，铁路沿线来水量大。	已经实施铁路立交城市低洼地段老渍水点改造项目，泵站抽排能力得到提升。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在涵洞的北出口架设龙吸水(1500m³/小时)1台，铺设排水管道160米，将渍水排入常青一路DN1800管道内。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：程学军13487091794 水务涵洞负责人：江力争15827638903 汉兴街城管负责人：杨斌15071294388 交通大队现场负责人：许翔13871365818
12	姑嫂树路兴业路口	150毫米以上	低	机场河系统排水能力不足，水位超高顶托，造成局部低洼处渍水。	长远规划，纳入金银潭新增系统。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨时清渣，设置安全标识，保证行人车辆安全，待下游水退后，打开井盖助排。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务疏捞班组负责人：刘得祥18971551109 汉兴街城管负责人：杨斌15071294388 交通大队现场负责人：黄涛13871263311
13	香港路唐家墩路口	100毫米以上	中等	地势低洼，倒灌引发渍水。	实施黄孝河明渠扩建整治工程及黄孝河第二通道排水工程。已进行局部管道改造，以增加排水能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，在香港路唐家墩路口架设1台流动泵车(300m³/小时)，铺设排水管道50米，将渍水排入香港路下游DN1200管道内，当雨水量过大时，铺设排水管道110米抽排至菱角湖，此为囤库容处（上级调度后才能启用此方案）。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：夏曲15347119238 水务疏捞班组负责人：韩超15327139290 唐家墩街城管负责人：李瑛13886136969 交通大队现场负责人：彭国庆13507165899 黄汉勇18907157566
14	武汉中央商务区淮海路	150毫米以上	低	商务区地势低洼，机场河系统排水能力不足，高水位顶托造成低洼处渍水。	结合流域控污治理，拟在常青花园建调节池。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，在淮海路北侧（云杉路至云彩路之间）设龙吸水泵车（1500m³/h/台）1台，铺设排水管道100米，抽排淮海路北侧绿化空地。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：蔡文清15337176549 城管负责人（水利北路对面）：罗敬18627869856 城管负责人（城市广场）：李炳奇13396057713 交通大队现场负责人：付勇13907169696
15	雪松路	100毫米以上	中等	地势低洼，排不赢时，倒灌引发渍水。	实施黄孝河明渠扩建工程及黄孝河第二通道排水工程。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设（300m³/小时）流动泵车1台，铺设50米排水管道，将雨水抽排至万松园路及雪松路交汇处DN600管道内。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：江胜15623537520 水务疏捞班组负责人：韩超18971551107 万松街城管负责人：苟同生13397190753 韩德友13720370149 交通大队现场负责人：吴胜利13317162510
16	华安里铁路涵洞	50毫米以上	高	地势低洼，现有泵站抽排能力不足。	协调铁路改造抽排设备，长远需对片区进行开发再造。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，架设（300m³/小时）流动泵车1台，铺设50米排水管道，将雨水抽排至柏润璟DN600管道内。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区城管部门负责排渍抢险、道路维修、渍后保洁、安全、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人：高红钢13995694758 汉兴街城管负责人：杨斌15071294388 华安里社区主任：周主任13971368922
三	硚口区						区水务和湖泊局局长：赖 辉 13397112805 区水务和湖泊局副局长：江志涛 13971639187 区水务和湖泊局排水科科长：雷 博 13517213155 区水务和湖泊局水政监察大队队长：李晖13995511498 区水务和湖泊局排水队队长：陈宗福 13986100340

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
17	武胜路电车公司	100毫米以上	中等	地势低洼，排水受下游顶托。	结合流域控污治理，在下游建调节池。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设一台龙吸水，铺设D300临时管道60米，抽排到江汉区机场河水系，抽排量每小时1500立方米。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：谭红云 13971429525 荣华街城管负责人：江涛13971052008 应急管理局：柳丛伟 13397157808
18	舵落口铁桥下	100毫米以上	中等	地势低洼，周边地区管理较乱，降雨时易出现杂物堵塞收水井的情况。	周边道路改造时，同步进行排水管网提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前协调舵落口泵站做好应急抽排准备，区水务局应急设备、人员到岗值守，遇紧急情况时架设大型流动泵车1台，铺设临时管道80米，抽排到长丰大道排水主管，每小时抽排量1000立方米。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：郑 奇 15072447776 易家街城管负责人：曹林发 15926254348 应急管理局：柳丛伟 13397157808
19	建一路	100毫米以上	中等	地势低洼，二桥建设使得引桥桥面雨水汇集该处加大了收水面积，地铁三号线施工将排水出口“直改弯”，影响过流能力。	随道路改造，对周边排水管网进行重新梳理，新建管网提高排水能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设二台流动泵车，铺设D150临时管道100米，抽排到解放大道排水主管，抽排量每小时720立方米。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：魏国斌 13554074553 宗关街城管负责人：许少华 18986014233 应急管理局：柳丛伟 13397157808
20	解放大道太平洋	100毫米以上	中等	地势低洼，轻轨一号线施工将排水出口“直改弯”，影响过流能力。	对周边排水设施进行整体提升改造，打通太平洋区域排水出口。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设大型流动泵车1台，铺设临时管道80米，抽排到新建的太平洋路主管，每小时抽排量1000立方米。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：魏国斌 13554074553 宗关街城管负责人：许少华 18986014233 应急管理局：柳丛伟 13397157808
21	汉正街地区	100毫米以上	中等	该地区地势低洼，老城区周边排水管网标准低。	道路改造时，同步进行排水管网提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设4台小型流动泵车，铺设临时管道240米，抽排到中山大道主管，每小时抽排量1300立方米。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：梅汉国 18086038875 汉正街城管负责人：周云忠 18108630157 应急管理局：柳丛伟 13397157808
22	三环线长丰桥-园博园段	100毫米以上	中等	排水设施被破坏，道路北高南低易于路中聚集。	对被破坏的排水设施进行恢复，打通下游排水出口。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨、中雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，架设1台流动泵车，抽排至下游排水出口；4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、发生洪涝灾害造成车辆、行人被困时，区应急管理局组织、协调相关应急救援力量开展应急救援。	政府办联络人：李彦 18827008314 城管执法局：王爱书 18995622238 交通大队：许一桥 13907176178 水务疏捞班现场负责人：饶志刚 13476103969 道路管理负责人：刘忠秋 13072723735 应急管理局：柳丛伟 13397157808
四	汉阳区						政府办：潘凯副主任 15827276666 应急管理局：吴上文 13659835522 交通大队：周立波 15337177177 区水务局局长：许才勇 13387521775 区水务副局长：祝进 15007199399 区水务局排水科长：黄文华 13638604086 区水务局排水队长：孙玉玺 15392844413

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
23	四台工业园	100毫米以上	中等	地势低洼，来水量过大时排放不及； 区域排水管网未按规定形成。	城中村改造完毕后，按规划实施道路改造，同步实施排水管网。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、降雨前，通知什湖泵站提前预排，降低什湖区域港渠水位，区水务局安排梁红楠等6人到岗值守，并在金福路与金琴路交汇处架设8寸的牵引式移动泵车1台（720m³/小时），将渍水抽排至百威西路排水管道；汪波等6人到岗值守，并在四台二路架设8寸的牵引式移动泵车1台（720m³/小时），将渍水抽排至四台三路排水管道；毛庆明等6人到岗值守，并在四台夜市架设龙吸水泵车1台（3000m³/小时），将渍水抽排至四台老街排水管道。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、街道联系区域城管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。8、区房管部门负责做好房屋安全监管工作。9、区卫生部门负责疫情监测、控制及疫病的扑灭工作。10、区供电部门负责渍水区域用电安全工作。	住房保障和房屋管理局:王丛容 13971585889 卫生健康局:李敏 15717124039 供电局:费涛副主任 15671567890 水务突击队现场负责人:梁红楠18202701806 汪波15071148018 永丰街道城管负责人:张风 13971062807 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898
24	龙阳大道（郭茨口路口至王家湾路口）、墨水湖北路延长线	100毫米以上	中等	龙阳湖水位顶托。 地势偏低	提前降低湖泊水位并开启闸门。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、降雨前，降低龙阳湖水位，提前开启龙阳湖闸和玉龙路闸，区水务局安排杨明锋等10人到岗值守，沿线揭盖敞井，加速雨水排放，并在龙阳湖北路上架设迪沃移动泵车1台（2150m³/小时），将渍水抽排至龙阳湖明渠。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区域管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	城市管理执法局:康萍芳:13367255059 水务突击队现场负责人:杨明锋13476057747 二桥街道现场负责人:王伟18171268597 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898
25	麒麟路与百灵路交汇处（老社保局门口）	100毫米以上	中等	汇水面积过大，地势低洼，来水量过大时排放不及； 墨水湖水位顶托。	新建一条d800雨水主管至百灵路雨水出口。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、降雨前，降低墨水湖水位，区水务局安排邹鑫等5人到岗值守，揭盖敞井，加速雨水排放。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区域管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	城市管理执法局:康萍芳:13367255059 水务突击队现场负责人:邹鑫13971245994 琴断口街道现场负责人:蔡晓卫13871550726 五里墩街道现场负责人:孙寅 13545240458 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898
26	汉城路红星美凯龙片	100毫米以上	中等	强降雨时，污水大量漫溢排放不及	将单能收水井改为双能收水井。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、降雨前，降低芳草溪水位，区水务局丁杰安排5名排渍应急人员到岗值守，揭盖敞井，并在芳草西路架设6寸牵引式泵车1台（360m³/小时），将渍水抽排至芳草二街，将渍水抽排至芳草溪。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、区域管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	城市管理执法局:康萍芳:13367255059 水务突击队现场负责人:丁杰18971135267 龙阳街道现场负责人:杨海嵩13006127904 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898
27	龟北路	100毫米以上	中等	由于龟北路国棉片区已拆迁，该片区排水管网存在不同程度的堵塞和损坏，龟北路排水出口不畅，再加上龟山上来水过大，直接进入龟北路，导致路面在强降雨时短时大量积水。	新建一条D800雨水主管。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、区水务局程正军安排6名排渍应急人员提前到岗值守，雨中根据雨情适时揭盖敞井，增加收水能力，并在龟北路龟山景区门口架设8寸的牵引式移动泵车2台（720m³/小时），在强降雨期间将龟北路管网的水抽排至国棉拆迁片区空地里，腾出管网库容量，消除路面渍水隐患。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、街道联系区域管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	水务突击队现场负责人:程正军13628669285 晴川街道城管负责人:陈勇13971228679 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898
28	三环线（长丰桥至上琴台路）匝道	100毫米以上	中等	地势较低，雨水收集系统不健全	修复三环线路面雨水系统，畅通雨水至琴断口小河的排放通道。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、区水务局安排梁红楠等6人到岗值守，并在三环线边架设迪沃泵车1台（2150m³/小时），将渍水抽排至琴断口小河。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、街道联系区域管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	住房保障和房屋管理局:王丛容 13971585889 卫生健康局:李敏 15717124039 供电局:费涛副主任 15671567890 水务突击队现场负责人:梁红楠18202701806 汪波15071148018 永丰街道城管负责人:张风 13971062807 交通大队现场负责人:彭亚涛 13307109898

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
29	三环线（陈家咀至汉阳大道）匝道	100毫米以上	中等	地势较低，雨水收集系统不健全	修复三环线路面雨水系统，畅通雨水至琴断口小河的排放通道。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、区水务局安排刘立勇等6人到岗值守，并在三环线边架设6寸的牵引式移动泵车1台（360m³/小时），将渍水抽排至朱家老港。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、发生严重渍水时，区交管部门负责交通疏导、管制，避免车辆、行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、街道联系区城管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理和协助做好车辆调配及抢险物资运输等工作。	住房保障和房屋管理局：王丛容 13971585889 卫生健康局：李敏 15717124039 供电局：费涛副主任 15671567890 水务突击队现场负责人：梁红楠18202701806 汪波15071148018 永丰街道城管负责人：张风 13971062807 交通大队现场负责人：彭亚涛 13307109898
五	武昌区						武昌区政府办分管负责人：徐在军 13638663760 武昌区应急局分管负责人：张瑛浩 18971036210 武昌区城管执法局分管负责人：李军 18971036577 武昌区交通大队分管负责人：熊志军 13871116767 武昌区水务和湖泊局局长：石明辉 18971037298 武昌区水务和湖泊局副局长：肖兵洪 18907121336 武昌区水务和湖泊局排水科负责人：陈顺根13437112989 武昌区水政监察大队负责人：关路 18986227937 武昌区排水管理所所长：陈国伟 18086032020 供电部门负责人：周建伟 13387533066
30	晒湖铁路立交涵洞	100毫米以上	中等	地势低洼，下游晒湖箱涵高水位顶托。	1、已配置双回路电源和应急发电车。 2、精细调度晒湖出巡司河闸开启。 3、加强沿线管网排查维护。	1、区水务和湖泊局、区应急管理局密切关注气象预报，第一时间通报气象预警信息，接到气象黄色以上(含)预警后，立即启动排涝应急响应机制。2、各责任单位的相关责任人及物资设备部署到位，进行值守。水务将抽排设备提前部署于紫阳东路北侧，做好调试，并联系市区部门，按汤逊湖水系调度预案，提前预排，降低区域水位。城管和街道提前清理进水井（雨水算）等排水设施处的阻水杂物。交管配合做好排渍设备的临时停放。3、降雨期间，水务联系水投公司及时开启巡司河晒湖闸，架设应急泵强排，江南泵站强力抽排。街道和城管对进水井揭盖助排，进行值守，确保安全。交管部门负责渍水后交通疏导分流封控工作，通过电视、广播、通信等信息平台面向社会及时发布交通信息。4、若涵洞发生渍水，水务部门立即启用涵洞两端阻车装置，阻止车辆进入。5、水务部门联系洪山区及时开启巡司河雅安街调蓄闸。6、降雨结束后，水务对渍水点位周边管网进行维护，对发现问题进行整改。城管和街道对路面进行清扫保洁。	中南路街办事处负责人：李永新 18971038573 水务现场负责人：陈正泉 13907171599 水务突击队责任人：王继红 18271407799 城管责任人：雷中 18302717275 交通大队责任人：熊汉霖 18971160001
31	友谊大道长江隧道附近	100毫米以上	中等	地势低洼，下游出沙湖环湖路箱涵水位较高时排水不畅，导致渍水。	1、加强沿线管网排查维护。2、加强市区水系调度，联系市泵站处，新生路、前进路泵站强力抽排。3、已增设应急泵站及配套收集管网。	1、区水务和湖泊局、区应急管理局密切关注气象预报，第一时间通报气象预警信息，接到气象黄色以上(含)预警后，立即启动排涝应急响应机制。2、各责任单位的相关责任人及物资设备部署到位，进行值守。水务做好应急泵站调试，并联系市泵站处调度新生路泵站和前进路泵站，提前预排，降低区域水位。城管和街道提前清理进水井（雨水算）等排水设施处的阻水杂物。交管配合做好应急排渍设备的临时停放。3、降雨期间，水务局启动长江隧道应急泵站强排，及时开启武车尾水调蓄闸，协调新生路、前进路泵站强力抽排。街道和城管对进水井揭盖助排，进行值守，确保安全。交管部门负责渍水后交通疏导分流封控工作，通过电视、广播、通信等信息平台面向社会及时发布交通信息。4、降雨结束后，水务对渍水点位周边管网进行维护，对发现问题进行整改。城管和街道对路面进行清扫保洁。	徐家棚街办事处负责人：李洪福 18971035971 水务现场负责人：王浩 18971035356 水务突击队责任人：朱建意 15377517370 城管责任人：詹力伟 19947595560 交通大队责任人：左兵 18907133355
32	武昌区春蕾路水果湖高中部门前	100毫米以上	中等	地势低洼，汇水面积较大，下游水位顶托。	1、加强沿线管网排查维护。2、加强市区水系调度，按水系调度方案及时开启水果湖闸、茶港闸。3、协调碧水集团加强对水果湖闸闸口拦污栅的清捞。	1、区水务和湖泊局、区应急管理局密切关注气象预报，第一时间通报气象预警信息，接到气象黄色以上(含)预警后，立即启动排涝应急响应机制。2、各责任单位的相关责任人及物资设备部署到位，进行值守。水务联系市区部门按东沙水系调度方案启用初雨调蓄系统，降低区域水位。城管和街道提前清理进水井（雨水算）等排水设施处的阻水杂物。交管配合做好排渍设备的临时停放。遇持续降雨水位不退时，水果湖街组织在高中部门前搭设简易栈桥。3、降雨期间，水务开启水果湖、茶港调蓄闸。街道和城管对进水井揭盖助排，进行值守，确保安全。交管部门负责渍水后交通疏导分流封控工作，通过电视、广播、通信等信息平台面向社会及时发布交通信息。4、水务增加人员力量，协助碧水集团清捞水果湖闸闸口拦污栅阻水物。5、降雨结束后，水务对渍水点位周边管网进行维护，对发现问题进行整改。城管和街道对路面进行清扫保洁。	水果湖街办事处负责人：叶玮 18986036262 水务现场负责人：陶建平 15527732885 水务突击队现场责任人：余延善 15586883971 城管责任人：黄文喜 18171518071 交通大队责任人：黄黎 18907125556

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
33	紫阳东路东安路路口	100毫米以上	中等	地势低洼，汇水面积较大，下游水位顶托	1、加强沿线管网排查维护。2、已实施工程改造，对现有道路进行整体路面抬升，通道前后与现状路面衔接。	1、区水务和湖泊局、区应急管理局密切关注气象预报，第一时间通报气象预警信息，接到气象黄色以上(含)预警后，立即启动排涝应急响应机制。2、各责任单位的相关责任人及物资设备部署到位，进行值守。水务将抽排设备提前部署于紫阳东路北侧，做好调试，并联系市区部门，按汤逊湖水系调度预案，提前预排，降低区域水位。城管和街道提前清理进水井（雨水算）等排水设施处的阻水杂物。交管配合做好排渍设备的临时停放。3、降雨期间，水务联系水投公司及时开启巡司河晒湖闸，架设应急泵强排，江南泵站强力抽排。街道和城管对进水井揭盖助排，进行值守，确保安全。交管部门负责渍水后交通疏导分流封控工作，通过电视、广播、通信等信息平台面向社会及时发布交通信息。4、若涵洞发生渍水，水务部门立即启用涵洞两端阻车装置，阻止车辆进入。5、水务部门联系洪山区及时开启巡司河雅安街调蓄闸。6、降雨结束后，水务对渍水点位周边管网进行维护，对发现问题进行整改。城管和街道对路面进行清扫保洁。	中南路街办事处负责人：杨志红 13343489200 水务现场负责人：陈戎 13072710746 水务突击队责任人：丁玉成 13797881590 城管责任人：曹榆 18302717281 交通大队责任人：刘五桥 13907120270
34	秦园东路	100毫米以上	中等	地势低洼，下游沙湖港水位高时顶托造成渍水	1、对管道进行清淤，并增加了排水设施。2、及时开启外沙湖闸。	1、区水务和湖泊局、区应急管理局密切关注气象预报，第一时间通报气象预警信息，接到气象黄色以上(含)预警后，立即启动排涝应急响应机制。2、各责任单位的相关责任人及物资设备部署到位，进行值守。水务联系市区部门，按东沙水系调度预案，提前预排，降低区域水位。城管和街道提前清理进水井（雨水算）等排水设施处的阻水杂物。交管配合做好排渍设备的临时停放。3、降雨期间，水务开启沙湖港出沙湖闸。街道和城管对进水井揭盖助排，进行值守，确保安全。交管部门负责渍水后交通疏导封控分流工作，通过电视、广播、通信等信息平台面向社会及时发布交通信息。4、降雨结束后，水务对渍水点位周边管网进行维护，对发现问题进行整改。城管和街道对路面进行清扫保洁。	街道现场负责人：徐 洪18971036900 水务现场负责人：吴长飞13971166845 水务现场突击队员：杨爱国 13098842418 城管现场责任人：陈 莉18995585038 交管现场负责人：谢证明15327272588
六	洪山区						区政府：林展云 15337160190 区水务局：陈文庆 17720575161 区交管局：侯春华 15337265871 区应急管理局：罗勇 13871510748
35	虎泉街保利华都	100毫米以上	中等	地势低洼，区域原有排水管网系统不完善，下游规划通道未形成。	已实施尚文路道路排水工程（雄楚大街-康复路-南湖），东湖高新区尽快按规划实施下游通道。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在雄楚大道康卓新城门口架设移动泵车（1500m³/小时）1台，将虎泉街至雄楚大道雨水主干管水抽至康卓新城小区下游（排水管道铺设200米）；4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区政府：林展云 15337160190 区水务局：陈文庆 17720575161 区应急管理局：罗勇 13871510748
36	楚雄大道珞雄路口	100毫米以上	中等	地势低洼，小时雨量大，排水能力不足。	协调光谷建设公司在雄楚大街珞雄路口增加路面收水设施，改造局部管道。同时协调东湖高新区优化民院闸调度方案，及时开闸排水，避免系统内水位雍高。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在雄楚大道珞雄路口架设移动泵车（400m³/小时）1台，将路口翻水污水抽排至雄楚大道雄庄路雨水箱涵（排水管道铺设20米）。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区政府：林展云 15337160190 区水务局：陈文庆 17720575161 区应急管理局：罗勇 13871510748
37	友谊大道厂前钢材市场	100毫米以上	中等	地势低洼，原出水口受渠道施工影响。	后期实施管网改造。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在友谊大道钢材市场门口设移动泵车（1600m³/小时）1台，将积水抽排至杨春湖（排水管道铺设50米）。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区政府：林展云 15337160190 区水务局：陈文庆 17720575161 区交管局：侯春华 15337265871 区应急管理局：罗勇 13871510748
38	团结大道工业四路口	100毫米以上	中等	地势低洼。	已督促相关单位对出口进行了改造，后续密切关注改造效果。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在团结大道与工业四路路口设移动泵车（1600m³/小时）1台，将积水抽排至东湖港（排水管道铺设150米）。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区政府：林展云 15337160190 区水务局：陈文庆 17720575161 区交管局：侯春华 15337265871 区应急管理局：罗勇 13871510748
七	青山区						政府办副主任：黄诚 13908632660 应急管理局副局长：贺卫兵 13871045868 城管执法局副局长：罗锋 13871419258 交通大队副大队长：王越 18627022150 区水务局副局长：朱洪涛 13477017771 区水务局排水科长：肖诗昱 18627942525

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
39	21号公路石化南门	150毫米以上	低	地势低洼，地势最低点泵站正负零低，前池小，大暴雨情况下会汇水不足，形成路面渍水。	一是加强21号公路盖板沟疏捞维护，确保管网畅通，泵站正常抽排；二是由武钢有限对武钢龙角湖泵站进行技改，将抽排能力提升至10立方米/秒。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、构建政企排渍联动机制，共担排渍任务，大暴雨前武钢有限在武钢龙角湖泵站前池处安置应急自吸泵进行协助抽排，流量达到3m³/s；石化准备应急泵车安设至工业港东堤上，流量达到3m³/s，以备大暴雨进行协助抽排；区水务和湖泊局预备两台移动泵车（1.67m³/s）应急抽排值守，另备2.33m³/s移动泵车机动支援，以满足规划最大需求流量。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务突击队现场负责人：喻能芳 13317138696 水务疏捞班组负责人：吴青山 13072795478 工人村街城管负责人：王振武 13006135636 交通大队现场负责人：王涛 18971224823
40	21号公路金家嘴铁路桥涵洞	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水管网建设标准偏低。	一是对21号公路箱涵进行疏捞；二是对北湖南港进行清淤。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时下游架设流动泵车（400m³/小时）1台，将雨水抽排至下游箱涵内。揭井抢排，安排人员在揭井盖边值守，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务突击队现场负责人：陈传中 13036125770 水务疏捞班组负责人：余波 13986135625 工人村街城管负责人：石峰 18271901566 交通大队现场负责人：王涛 18971224823
41	白玉山青化路康宁路路口	100毫米以上	中等	地势低洼；周边汇水量较大。	完成康宁西路雨水箱涵的建设。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时架设抢险车（1600m³/小时）1台，通过武钢二医院将雨水抽排至严西湖。揭井抢排，安排人员在揭井盖边值守，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务突击队现场负责人：喻能芳 13317138696 水务疏捞班组负责人：朱立清 13237162859 白玉山街城管负责人：夏继久 13907190616 交通大队现场负责人：王涛 18971224823
42	食全沆美酒店	100毫米以上	中等	一是地势低洼；二是周边汇水量较大。	和平大道南侧新建雨水管连接二号明渠，增加排水能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、区指挥部办公室指挥调度武钢有限将青山港、武钢二号明渠水位控制在19.5m以下。4、暴雨、大暴雨前区水务和湖泊局安排应急设备、人员到岗值守，强降雨时下游架设移动泵车（400m3/小时）2台，将雨水抽排至武钢二号明渠。揭井抢排，安排人员在揭井盖边值守，放警示架，确保交通、行人安全。5、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。6、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。7、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务突击队现场负责人：汪自成 13971509207 水务疏捞班组负责人：王春莲 15007115611 工人村街城管负责人：姚成成 17702788086 交通大队现场负责人：向鑫 13018014229

2021年武汉市新城区（功能区）主次干道易渍水点“一点一策”及相关责任人名单

新城区（功能区）主次干道易渍水点，共计40个，其中高风险点9个，中等风险点31个。							
序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
一	东湖高新区						高新区环境水务局副局长：孙旭军13720100770 高新区环境水务局科长：张诗楠18627715531 高新区环境水务局科员：胡诗敏15007166072
1	新竹路与民族大道交汇处	100毫米以上	中等	小时雨量大，排不赢。后期受南湖湖泊水位顶托	加强管网疏捞维护，以及加强排水通道清淤工作。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区环境水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时揭井抢排，安排人员在揭井盖边值守，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。6、提前开启民院闸、新竹路闸排空库容。	高新区环境水务局副局长：孙旭军13720100770 高新区环境水务局科长：张诗楠18627715531 高新区环境水务局科员：胡诗敏15007166072 高新区区域排水疏捞单位负责人：宋进13343455556
2	康福路康泰花园	100毫米以上	中等	地势低洼，区域汇水面积大，排水能力不足，且易受南湖水位顶托。	增加入湖通道，新建（康福路—新科路）排水箱涵以及（龙王咀污水厂—南湖）排水箱涵。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区环境水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时揭井抢排，安排人员在揭井盖边值守，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。6、提前开启民院闸、新竹路闸排空库容。	高新区环境水务局副局长：孙旭军13720100770 高新区环境水务局科长：张诗楠18627715531 高新区环境水务局科员：胡诗敏15007166072 高新区区域排水疏捞单位负责人：宋进13343455556
3	高新四路软件学院	100毫米以上	中等	排水末端，区域汇水面积大，排水能力不足，造成短时渍水，且易受汤逊湖水位顶托。	加强周边管网疏捞维护，确保正常运行，保障收水能力。扩大入湖泄洪通道，新建装机容量20m³/s，确保金融港应急排涝泵站一期二期稳定运行。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区环境水务局应急设备、人员到岗值守，临时架设15KW泵进行应急抽排，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、当汤逊湖水位顶托时，启动金融港泵站强排。	高新区环境水务局副局长：孙旭军13720100770 高新区环境水务局科长：张诗楠18627715531 高新区环境水务局科员：胡诗敏15007166072 高新区区域排水疏捞单位负责人：胡漫13407110777
4	金融港四路与金融港路	100毫米以上	中等	地势低洼，区域汇水面积大，排水能力不足，造成短时渍水。且易受汤逊湖水位顶托。	加强周边管网疏捞维护，确保正常运行，保障收水能力。扩大入湖泄洪通道，新建装机容量20m³/s，确保金融港应急排涝泵站一期二期稳定运行。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区环境水务局应急设备、人员到岗值守，临时架设15KW泵进行应急抽排，放警示架，确保交通、行人安全。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。7、当汤逊湖水位顶托时，启动金融港泵站强排。	高新区环境水务局副局长：孙旭军13720100770 高新区环境水务局科长：张诗楠18627715531 高新区环境水务局科员：胡诗敏15007166072 高新区区域排水疏捞单位负责人：胡漫13407110777
二	经济开发开区						经开区水务和湖泊局局长：胡继业13871049363 经开区城市排水工作中心主任：孟凡胜18971223899 经开区城市排水工作中心副主任：刘爱武13638681848 经开区排水疏捞单位负责人：胡勇亮15902715618
5	车城西路与车城大道交汇路口	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水管网建设标准偏低。	新建排水管道，增强区域排渍能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在车城西路与车城大道交汇处设移动泵车（500m³/小时）1台、龙吸车（3000m³/小时）1台，将积水抽排至后管湖。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区城管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理等工作。	经开区水务和湖泊局局长：胡继业13871049363 经开区城市排水工作中心主任：孟凡胜18971223899 经开区城市排水工作中心副主任：刘爱武18086091845 经开区排水疏捞单位负责人：胡勇亮15902715618
6	四新南路新华园二路口	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水管网建设标准偏低，河渠水位上涨顶托。	新建排水管道，增强区域排渍能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在四新南路新华园二路口处设移动泵车（500m³/小时）1台、龙吸车（3000m³/小时）1台，将积水抽排至汤山渠。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区城管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理等工作。	经开区水务和湖泊局局长：胡继业13871049363 经开区城市排水工作中心主任：孟凡胜18971223899 经开区城市排水工作中心副主任：刘爱武18086091845 经开区排水疏捞单位负责人：胡勇亮15902715618

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
7	太子湖北路	100毫米以上	中等	雨水出路尾端不畅，管网老旧造成功能堵点。	加强疏捞，畅通排水通道。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前区水务局应急设备、人员到岗值守，强降雨时在芳草路与太子湖北路交汇处设移动泵车（500m³/小时）1台，将积水抽排至北大子湖。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区城管部门负责道路维修、渍后保洁、市容管理等工作。	经开区水务和湖泊局局长：胡继业13871049363 经开区城市排水工作中心主任：孟凡胜18971223899 经开区城市排水工作中心副主任：刘爱武18086091845 经开区排水疏捞单位负责人：胡勇亮15902715618
三	临空港开发区（东西湖区）						区水务局局长：林修良 13807144186 区应急管理局局长：涂青凡 13397172930 区水务局排水科长：孟黎明 18986266609 区水务局排水队长：朱少敏 13807190989
8	金银湖马池桥	50毫米以上	高	短时降雨量过大，形成渍水。	2019年已打通该渍水点排水通道，已有所改善。	1. 根据气象预报，调度、协调金银湖街道预备应急设备、人员，由区防指有关领导具体负责指挥调度；2. 降雨发生前，金银湖街道应急人员到岗值守，降雨期间，应急值守人员通过揭盖主流方式加快雨水排放，并根据现场情况开启抽排设备进行抽排；3. 由金银湖街道负责现场交通指挥及应急搜救工作，并设置警示牌；4. 区水务和湖泊局视情况组织区排水疏捞队进行支援。	水务现场负责人：孟黎明 18986266609 水务排水疏捞队负责人：朱少敏 13807190989 金银湖街道现场负责人：靳峰涛 18627940830
9	金银湖金南二路（含马城西路）	50毫米以上	高	金南二路箱涵来水过大	封堵与三闸系统连通排口，完善区域排水系统。	1. 根据气象预报，由区排水疏捞队提前布置一台龙吸水设置于银湖翡翠东门处机动抽排地面渍水，由区防指有关领导具体负责指挥调度；2. 降雨发生前，金银湖街道应急人员到岗值守，降雨发生后，区水务局根据现场情况，调度金银湖街道开启下游闸门，并通过抽排设备将渍水排入附近水体；3. 由金银湖街道负责现场交通指挥及应急搜救工作，并设置警示牌；4. 区水务和湖泊局视情况组织区排水疏捞队进行支援。	水务现场负责人：孟黎明 18986266609 水务排水疏捞队负责人：朱少敏 13807190989 金银湖街道现场负责人：靳峰涛 18627940830
10	宏图路与金银潭交汇处	50毫米以上	高	地铁施工对原有排水系统进行了破坏，导致宏图大道以东片区雨水排放受阻	实施将军路片区雨水收集及处理项目。	1. 新增雨水排放明沟，将地面积水排放至银潭四路，作为雨季临时排放通道；2. 根据气象预报，调度、协调将军路街道预备应急设备、人员，由区防指有关领导具体负责指挥调度；3. 降雨发生前，将军路街道应急人员到岗值守，降雨期间，应急值守人员通过揭盖主流方式加快雨水排放，并根据现场情况开启抽排设备进行抽排；4. 由将军路街道负责现场交通指挥及应急搜救工作，并设置警示牌；5. 区水务和湖泊局视情况组织区排水疏捞队进行支援。	水务排水疏捞队负责人：朱少敏 13807190989 将军路街道现场负责人：李升明 13707115668
11	宏图路保利公园家	50毫米以上	高	地铁施工对原有排水系统进行了破坏，导致宏图大道以东片区雨水排放受阻	实施将军路片区雨水收集及处理项目。	1. 新增雨水排放明沟，将地面积水排放至三金潭，作为雨季临时排放通道，并增设生态排口2. 根据气象预报，调度、协调将军路街道预备应急设备、人员，由区防指有关领导具体负责指挥调度；3. 降雨发生前，将军路街道应急人员到岗值守，降雨期间，应急值守人员通过揭盖主流方式加快雨水排放，并根据现场情况开启抽排设备进行抽排；4. 由将军路街道负责现场交通指挥及应急搜救工作，并设置警示牌；5. 区水务和湖泊局视情况组织区排水疏捞队进行支援。	水务排水疏捞队负责人：朱少敏 13807190989 将军路街道现场负责人：李升明 13707115668
12	宏图路扬子江客车、盘龙城桥	50毫米以上	高	地势过低，易积水	实施宏图一路管网改造。	1. 根据气象预报，调度、协调将军路街道预备应急设备、人员，由区防指有关领导具体负责指挥调度；2. 降雨前，区水务和湖泊局提前对将军路中心沟闸门进行调度，并向上级部门汇报，加大市常青泵站加大抽排力度，降低机场河水位；3. 由将军路街道值守人员采用揭盖助流及泵车抽排方式，加快渍水进入雨水系统；4. 由将军路街道负责现场交通指挥并设置警示牌；5. 区水务和湖泊局视情况组织区排水疏捞队进行支援。	水务现场负责人：孟黎明 18986266609 水务排水疏捞队负责人：朱少敏 13807190989 将军路街道现场负责人：李升明 13707115668
四	东湖风景区						风景区水务管理局二级调研员：杨汉华17371423802 风景区水务管理局排水负责人：汪洋 13477085137
13	东彭路涵洞	50毫米以上	高	地势低洼，周边无排水系统	随片区改造，对周边排水管网进行重新梳理，新建管网，完善片区雨水管网。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，项目部安排应急设备、人员到岗值守；降雨期间，将渍水抽排至最近箱涵；强降雨期间，备有排水设备6台（11千瓦1台、7.5千瓦2台、3.5千瓦3台）；做好降雨期间供电保障；24小时人员值守。4、区水务部门第一时间向市水务局、区管委会报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。	区水投负责人：孙权 18672995619
14	八一路阳光路	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水不够顺畅	增加雨水口，增加排水管（主管道采用DN600以上，支管采用DN400）；北侧路口增加雨水口，增加排水沟，两侧同时接纳来水排入桥下低洼处	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，物业公司安排应急设备、人员到岗值守；降雨期间，将渍水抽排至最近箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区管委会报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。	旅联物业负责人：童鑫格 18971401367

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
15	省博物馆转盘	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水不够顺畅	现场确认增加雨水口，收纳雨水，修建排水管（DN300）引入附近市政管网	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，物业公司安排应急设备、人员到岗值守；降雨期间，将渍水抽排至最近箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区管委会报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。	旅联物业负责人：童鑫格 18971401367
16	落雁路铁路涵洞	50毫米以上	高	铁路涵洞下附近雨水口偏少、排水管管径小排水不畅	增加雨水口，收纳雨水，以拖拉管方式修建排水管（DN500），排入附近低洼处	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，物业公司安排应急设备、人员到岗值守；降雨期间，将渍水抽排至最近箱涵。4、区水务部门第一时间向市水务局、区管委会报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。	旅联物业负责人：童鑫格 18971401367
五	新洲区						新洲区水务和湖泊局局长：王艳东 13036168010 新洲区排水科负责人：吴孟琛：13720202299
17	人民路	100毫米以上	中等	现状排水管道较小，排水能力不足，街道雨水收集口密度不够，不能及时排除地面积水	人民路至民防路，横穿龙腾大道，新建雨水主干管，增强雨水排水能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至举水河。强降雨时，应急抽排设备1台，人员5名。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐俊 13871012200 水务排水疏捞队负责人：郑中华18071753818 人民路现场负责人：陈玉鹏 13317165008
18	章林路	100毫米以上	中等	现状排水管道较小，排水能力不足，街道雨水收集口密度不够，不能及时排除地面积水	章林路向南，横穿龙腾大道，新建雨水主干管，增强雨水排水能力。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至举水河。强降雨时，应急抽排设备1台，人员5名。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐俊 13871012200 水务排水疏捞队负责人：郑中华 18071753818 章林路现场负责人：邱迎得 13207156565
19	水韵路	100毫米以上	中等	水韵路现状雨污合流管至古城大道旁侧检查井未联通，形成积水	水韵路新建排水系统，与章林路雨水主管南延段、人民路雨水南延段接通，再接入古城大道。并在周边道路修建雨水收集检查井，将现状排水管改造成污水管，增加截污井，修建污水管至郢城污水厂。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务局应急设备、人员到岗值守，降雨期间，将渍水抽排至举水河。强降雨时，应急抽排设备1台，人员5名。4、区水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、区交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、区应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐俊 13871012200 水务排水疏捞队负责人：郑中华 18071753818 水韵路现场负责人：张明 15671023215
六	黄陂区						黄陂区水务和湖泊局局长：熊建明 13871306388 黄陂区水务和湖泊局排水科负责人：唐太平13554238697
20	钓台道万基雨水箱涵	100毫米以上	中等	地势低洼，上游来水过大	随片区改造，对周边排水管网进行升级改造。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水投应急设备、人员到岗值守，强降雨时及时清渣，调控节制闸；4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	前川街负责人：黄家利13971029758 区水投负责人：郭玉辉13871014970 应急队员：冯威 15623807006 涂聪 15271856507 杜汉生 1324716877
21	前王线穿京九铁路桥涵	50毫米以上	高	地势低洼	随片区改造，对周边排水管网进行升级改造。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，区水投应急设备、人员到岗值守，强降雨时及时将渍水抽排至最近的管道，设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区水投负责人：郭玉辉13871014970 应急队员：冯威 15623807006 涂聪 15271856507 杜汉生 1324716883
22	川龙大道北辰蔚蓝城市	100毫米以上	中等	北辰蔚蓝城市施工造成原排水渠堵塞，新排水通道由于道路规划未实施	对现状排水设施进行疏涝维护，保障排水畅通。并随道路建设，同步完善周边雨水管网。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度。3、暴雨、大暴雨前，横店街负责人员巡查，对原排水渠疏挖，恢复过水断面；降雨期间若发生渍水，区城管局负责将渍水抽排至最近的管道。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	横店街负责人：罗学峰13886056920 区城管局：林国祥18507183815 杨银18971625285

序号							责任单位、责任人及电话
序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	
23	滨湖路延长线（盘龙一路至新十公路段）下穿岱黄框架桥	80毫米以上	中等	地势较低，汇水面积大，自动抽排泵未及时接电	加强现状排水设施维护管理，并随区域改造，对排水管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，新十指挥部负责安排人员值守，降雨期间，及时接通自动抽排泵电源，并安排人员对雨水篦子进行人工疏通。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区交通局负责人： 范良俊13971066016 新十指挥部负责人： 熊耀武13886056556
24	汉口北大道铁路桥涵	50毫米以上	高	地势过低，排水能力不足	随片区改造，对排水设施进行改造升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，滠口街村镇建设服务中心安排人员值守，降雨期间，架设泵机，将渍水抽排至最近的管道，设置安全警示牌，区城管局配合。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。7、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	滠口街负责人：涂桂平13808618007 应急队员：王志勇13871009753 冯正文13387629083 城管局负责人：张兆嵩15392822702 欧阳仲堃13006317819
七	江夏区						江夏区水务和湖泊局局长：罗贤圣 13871302046 江夏区水务和湖泊局副局长：焦录明 18162515919
25	文化大道建行至中粮东门，中粮北门，职中东门、医院北门片区、马山湾片区、地大西门	100毫米以上	中等	周边部分路段正在进行改造施工，影响排水	对管网进行修复完善，做好现状排水管网的保护，确保排水畅通。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区水务和湖泊局副局长：焦录明 18162515919 区水务和湖泊局排水科：陈正福 13971172208 区抗旱排涝服务队：陈斯顺 13297061312
26	区政府东门至汤逊湖大桥文化大道沿线	100毫米以上	中等	排水管网系统能力不足	随片区改造建设，同步对市政管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区水务和湖泊局副局长：焦录明 18162515919 区水务和湖泊局排水科：陈正福 13971172208 区抗旱排涝服务队：陈斯顺 13297061312
27	武昌大道沿线渍水地段（二道口至和平农庄段）、一道口涵洞、二道口涵洞、八分山涵洞、金龙大道（和平农庄）涵洞	100毫米以上	中等	地势低洼，周边区域部分排水在暴雨时快速流向涵洞内造成渍水。	随片区改造建设，同步对市政管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区公路局安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。8、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区水务和湖泊局副局长：焦录明 18162515919 区水务和湖泊局排水科科长：陈正福13971172208 区抗旱排涝服务队队长：陈斯顺 13297061312
28	阳光大道四环线立交桥下	100毫米以上	中等	地势低洼，周边区域部分排水设施功能不完善。	随片区改造建设，同步对市政管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，江夏经开区安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区经开区负责人：汪训葆 13995528898 区经开区现场负责人：王勇 15337288316
29	神龙港北街涵洞、三合街涵洞、柏木岭涵洞	100毫米以上	中等	地势低洼，大桥区域排水系统能力不足，施工造成排水系统破坏	随片区改造建设，同步对市政管网进行提档升级。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，江夏经开区安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	区经开区负责人：汪训葆 13995528898 区经开区现场负责人：王勇 15337288316
30	生物病毒研究所、生物制品所	100毫米以上	中等	地势低洼，周边排水系统排水不完善，排水能力不足	随周边道路建设，同步对市政管网进行建设完善。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，江夏郑店街安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	郑店街负责人：郭春兴 13886101195 现场负责人：张先应 15871722195

序号	渍水点名称	降雨等级	风险等级	渍水原因	工程措施	应急措施	责任单位、责任人及电话
31	101省道与幸福水库交汇处	100毫米以上	中等	地势低洼，客水增加，周边排水系统排水能力不足	随周边道路建设，同步对市政管网进行建设完善。	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，江夏五里界安排人员值守，打开井盖，调度移动泵站到位，下雨期间将渍水抽排附近管网，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	五里界街负责人：鲁燕 18971391899 现场负责人：李文波13397191019
八	蔡甸区						水务和湖泊局局长：曾宇 15972057668 水务和湖泊局副局长：江少平 13807116997 水务和湖泊局排水科科长：姚晶莹 18971268867 区城市排水服务中心负责人：余铁军 13007107912 水政检查大队队长：张启伟 13807120417
32	蔡江路杨树湾段、江滩三期大门段	100毫米以上	中等	杨树湾段无市政排水管网，江滩三期段市政道路维修抬高了雨水井，致使雨水无法收集	实施蔡甸城关雨污分流工程，新建雨水管道，接入莲花湖1#	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，将雨水引入两侧绿化带，江滩三期段恢复雨水井原状，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐少波 18807192940 水务疏捞工作负责人：龚亮 13871006887
33	茂林街福晟滨江国际大门段	100毫米以上	中等	受莲花湖水位顶托，产生滞流	实施蔡甸城关雨污分流工程，新建雨水管道和箱涵，增加大桥泵站汇水能力	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，提前调蓄莲花湖水位，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐少波 18807192940 水务疏捞工作负责人：龚亮 13871006887
34	新福路建新市场段、中医院段	100毫米以上	中等	原设计标准过低，排水管径过小	实施蔡甸城关雨污分流工程，新建雨水管道，接入莲花湖2#	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐少波 18807192940 水务疏捞工作负责人：龚亮 13871006887
35	文兴路老一中段、陈记炸酱面馆段	100毫米以上	中等	原设计标准过低，排水管径过小	实施蔡甸城关雨污分流工程，新建雨水管道，接入树藩大街雨水干管	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐少波 18807192940 水务疏捞工作负责人：龚亮 13871006887
36	成功大道路段	100毫米以上	中等	下游出口不通畅	拓宽下游排水渠道	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，提前调蓄后官湖水位，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：徐少波 18807192940 水务疏捞工作负责人：龚亮 13871006887
37	五贤路（汉蔡桥路口）	100毫米以上	中等	汇水能力不足，下游出口不通畅	新增雨水篦子，疏通下游雨水管道	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：胡兵 18607196821 水务疏捞工作负责人：冯仁辉 13986078280

序号						应急措施	责任单位、责任人及电话
38	新天大道杨湾段	100毫米以上	中等	原雨水通道因施工占用，下游出口不通畅	新建知音渠，新增汇水干管，接入什湖排水渠	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，降雨期间，揭井敞盖，清渣助排，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：胡兵 18607196821 水务疏捞工作负责人：冯仁辉 13986078280
39	古月路口	100毫米以上	中等	原雨水通道因施工占用，下游出口不通畅	新建知音渠，新增汇水干管，接入什湖排水渠	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，区水务和湖泊局安排人员值守，提前调蓄什湖水位，大流量排水应急抢险车到位，实时启动设备，排放渍水，并设置安全警示牌。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：胡兵 18607196821 水务疏捞工作负责人：冯仁辉 13986078280
40	琴川大道污水处理厂段	100毫米以上	中等	受石洋湖水位顶托，产生滞流	扩建石洋泵站，排涝能力提升至15m3/s	1、市水务局、市气象局第一时间发布气象及渍水预警信息，统筹调度协调，掌握动态，通报情况。2、区人民政府（区防指）有关领导具体指挥调度；3、暴雨、大暴雨前，提前调蓄石洋湖水位，防止石洋湖湖水倒灌，区水务和湖泊局安排人员值守，随时准备应急抽排。4、水务部门第一时间向市水务局、区政府报告渍水及排涝抢险情况（图片、视频、文字），并及时更新动态，直至降雨结束。5、交管部门负责交通疏导、管制，严重渍水时封堵交通，避免车辆行人误入受困。6、应急管理部门及时搜救受困车辆、行人，保障安全。	水务现场负责人：胡兵 18607196821 水务疏捞工作负责人：冯仁辉 13986078280

